北棟　受け渡しメモ

部材番号 K-015

搬入は 4 枚。取付は未完了。

不足数は未確認。次の確認は現場担当。

南棟　受け渡しメモ（架空の記入例）

部材番号 K-051

搬入は2枚。取付は完了。

確認済み。次の作業は養生。